

Rekomar VBR 870 utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, o produto apresenta secagem extra rápida e fácil aplicação, possui boa resistência á corrosão.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### TIPO

Verniz á base de resina sintética modificada. Monocomponente.

##### USO RECOMENDADO

Em substratos de aço carbono jateado para proteção temporária.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>COR</b>	Incolor	Demais cores consultar nosso departamento técnico.	
<b>TEXTURA</b>	Brilhante		
<b>SÓLIDOS POR VOLUME</b>	40% ± 2	Conforme ISO 3233	
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	1,000 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475	
<b>PONTO DE FULGOR</b>	24°C		
<b>RENDIMENTO TEÓRICO</b>	13,33 m <sup>2</sup> /l para 30 µm		
<b>ESPESSURA ÚMIDA</b>	67 µm		
<b>ESPESSURA SECA</b>	35 µm		
<b>TEMPO DE SECAGEM, para 35 µm</b>		25°C	
		Mínimo	Máximo
	<b>Toque</b>		10 mim
	<b>Manuseio</b>		2 h
	<b>Repintura</b>	-	-
<b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS</b>	<b>Temperatura</b>	Deverá estar entre 0 e 40°C. Para temperaturas abaixo de 10°C, adicionar 0,8% em volume do acelerador de secagem 870.1683.	
	<b>Umidade Relativa</b>	Entre 30 e 85%	
	<b>Ponto de orvalho Redutor</b>	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho 487.0000	
<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>Trincha</b>	Somente para retoques e reforços em cordões de solda, quinas, etc.	
	<b>Pistola convencional</b>	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 ou similar. Pressão de pulverização 2,5 a 3,5kgf/cm <sup>2</sup> (35 a 50 psi). Para uso de tanque de rugular a pressão interna entre 0,5 - 1,5 kgf/cm <sup>2</sup> (7 a 21 psi).	
	<b>Rolo</b>	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.	
<b>PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE</b>	<b>Direto sobre aço carbono</b>	Recomendado jato abrasivo ISO 8501-1 Sa 2 ½. A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes.	

**PRAZO DE VALIDADE** 12 meses a contar da data de fabricação.

**NÚMERO ONU** 1263

**NÚMERO DE RISCO** 33

---

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

---

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.
2. Os valores encontrados para os ensaios de peso por litro e viscosidade foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima sofrerão naturalmente alterações significativas.
3. Tintas a base de resina alquídica secam por oxidação do filme, em contato com o oxigênio do ar. Portanto, espessuras e intervalo de repintura fora do especificado por este BT e temperaturas acima ou abaixo de 25°C alteram as características de secagem do produto, podendo causar falhas no filme e prejudicar o seu desempenho.
4. É recomendável a diluição deste produto para uma melhor umectação do substrato e uma melhor aderência do produto sobre o mesmo.

---

## RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

---

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.
2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.
3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.
4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.
5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

---

## EM CASO DE ACIDENTE

---

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.
  2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.
  3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.
  4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO<sub>2</sub>, espuma ou pó químico.
  5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.
- IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.
-